

常総地区斜め写真(1) (9/13 午前撮影)



湛水している範囲が減り、道路や地面が見えてきています。



(参考)
9/11 午前撮影



常総地区斜め写真(2) (9/13 午前撮影)




鬼怒川の流量が減り河川敷が見えてきています。破堤した堤防の応急工事が行われ、周辺の湛水範囲も減っています。



(参考)
9/11 午前撮影



常総地区斜め写真(3) (9/13 午前撮影)



水海道市街地の浸水は解消してきています。



(参考)
9/11 午前撮影

