令和○○年○○月○○日

監督員 国土交通技官 〇〇 〇〇 殿

主任技術者
○○測量株式会社
○○○○○

仕様書と作業現場との不一致について (通知)

業務名	地震防災対策強化地域 高精度三次元測量	業務期間	自 令和○○年○○月○○日至 令和○○年○○月○○日
業務地区	○○○○地区	業務量	精密基盤傾動観測○km 標示板設置○点 水準点水平位置決定○点

上記の業務について、仕様書と作業現場の状況とが下記のとおり不一致なので、契約書第14条第1項により通知する。

記

現地調査の結果、次のとおりである。

- 1. 一等水準点 001-260、一等水準点 001-244 が亡失している。
- 2. 二等水準点 2917-1 がある敷地に建物建設が予定されており、建設後は標尺の設置が困難になると思われる。

責任者:○○ ○○ XXX-XXXX-XXXX 担当者:○○ ○○ XXX-XXXX-XXXX

令和○○年○○月○○日

監督員 国土交通技官 〇〇 〇〇 殿

主任技術者
○○測量株式会社
○○○○○

仕様書と作業現場との不一致について (通知)

業務名	国土調査に伴う基準点測量	業務期間	自 令和○○年○○月○○日 至 令和○○年○○月○○日
業務地区	○○○○地区	業務量	新設○点

上記の業務について、仕様書と作業現場の状況とが下記のとおり不一致なので、契約書第14条第1項により通知する。

記

現地調査の結果、次のとおりである。

1. 現地には普通埋石に適した場所がないので、普通埋石1点を地下埋石としたい。

責任者:○○ ○○ XXX-XXXX-XXXX 担当者:○○ ○○ XXX-XXXX-XXXX