

## 今回の感謝状贈呈の対象となる災害の概要

### ○令和元年8月の前線に伴う大雨

令和元年8月に前線と湿った空気の影響により、九州北部地方を中心に総雨量が600ミリを超えたところがあるなど記録的な大雨となった。この記録的な大雨により、河川の氾濫、土砂災害、道路の通行止め等が発生し、特に佐賀県大町町において住宅地等へ油が流出するという甚大な被害が発生した。

#### <功績の概要>

○被害の状況を把握するため、「空中写真の緊急撮影」を実施



空中写真（六角川地区(佐賀県大町町)）



空中写真（六角川地区(佐賀市)）

### ○令和元年東日本台風（台風第19号）

令和元年東日本台風（台風第19号）は、令和元年10月12日に伊豆半島に上陸した後、静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方を中心に広い範囲で記録的な大雨となった。この記録的な大雨により、堤防決壊をはじめ、河川の氾濫、土砂災害、道路の通行止め等の甚大な被害が発生した。

#### <功績の概要>

○被害の状況を把握するため、「空中写真の緊急撮影」を実施



空中写真（阿武隈川地区）



空中写真（吉田川地区）