


# 2003年5月26日宮城県沖の地震 - 被害状況分布図 -

- 凡例 -

-  落石
-  斜面崩壊
-  液状化
-  橋脚損傷
-  火災
-  建物破損
-  その他



この図は、新聞等の情報をもとに 国土地理院が緊急に作成したものです。