



# 常総地区斜め写真(1) (9/16 午前撮影)




常総市十花町の水田部の浸水範囲は縮小している様子が見える。



# 常総地区斜め写真(2) (9/16 午前撮影)



撮影方向



## 決壊箇所の被害状況と応急復旧の様子

