

熊本地震における取組

～国土地理院はそのとき～

平成28年熊本地震では、職員を直ちに現場へ派遣。
空中写真撮影や現地測量、現地調査を実施し、
関係機関へ速やかに情報提供。



すべては被災地の復興のために。



地震による地面の動きを観測する



地表に表れた断層の向きを調査する



航空機（くにがぜⅢ）機内

被災した家屋にはブルーシートがかけられている