



台風第8号及び梅雨前線等による被害 長野県南木曾町災害概況図

平成26年7月11日

国土交通省
国土地理院



<凡例>

 土砂流出範囲

本図は、斜め写真で判読したもので、土砂流出箇所が確認できていない箇所があります。