

参考資料 1

風蓮湖周辺及び温根沼地区ボーリング資料

風蓮湖周辺及び温根沼地区の湖沼湿原調査の一環で収集した約 500 本のボーリング資料のうち、調査地区内を代表する 10 点 (No. 1 ~ 10) についてのボーリング位置と柱状図を示します。

また、地形分類の現地調査で実施した簡易ボーリング 17 点のうち、代表的な 10 点 (B-1 ~ 10) についても簡易ボーリングの位置と柱状図を示します。

(ボーリング位置図を図 - 1 に、ボーリング柱状図を図 - 2 に、また簡易ボーリング位置図を図 - 3 に、簡易ボーリング柱状図を図 - 4 に示します。)



図 - 1 ボーリング位置図




図 - 2 ボーリング柱状図



図 - 3 簡易ポーリング位置図




図 - 4 簡易ボーリング柱状図