阪神・淡路大震災　平成 17 年に兵庫県南部を襲った地震

本地震は国土地理院の防災のページからも削除され、空中写真も撮影された地域が限られていることもあり、地理院地図には掲載されておりませんが、国土地理院が震災後に撮影した空中写真から主なものをピックアップしました。震災時以外の同じ地点の航空写真は他ではないかもしれません。

●主だった被害

○西宮市甲子園浜　阪神高速湾岸線　赤丸は同一地点



1995/1/17　震災当日

橋脚落下



1995/3/2　約 1 月半後

工事中



1995/6/30　約半年後

復旧

○神戸市東灘区深江　阪神高速神戸線　赤丸は同一地点



1995/1/17　橋脚倒壊



1995/2/11　倒壊した橋脚撤去後



2000/5/30 復旧後

全て国土地理院撮影

○神戸市兵庫区（長田区と隣接地域）赤丸は同一地点



1995/1/17　震災当日



1995/2/11 約一月後



1996/1/21 約 1 年後



1997/2/9 約 2 年後

○神戸市長田区 JR 鷹取駅東側　赤丸は同一地点　黄色○も○のある写真では同一地点



1995/1/17　震災当日



1995/2/11 約一月後



1997/2/9 約 2 年後



2009/4/24 約 14 年後

全て国土地理院撮影