

北海道胆振東部地震

土砂崩れ発生



地震の概要

発生日時 2018年9月6日3時7分

震 度 マグニチュード 6.7

被害状況 地震によるゆれで、厚真町を中心にいたるところで山地の斜面が崩壊し、死者42名、負傷者762名、家屋の全壊462棟、半壊1,570棟、土石流94件、がけ崩れ133件の被害が発生した。

※地震の概要は内閣府「防災情報のページ」（2019年1月28日現在）の内容を編集
災害状況図は斜面崩壊・堆積分布図（国土地理院技術資料D1-No. 991）を編集

震源のゆれが大きいと、山やがけの斜面が崩れることがあるんだ。


崩れた土砂で家屋が埋まったり、道路が通れなくなって集落が孤立することもあるよ。

急な斜面の近くにいる人は、ゆれを感じたら少しでもがけから遠いところに避難しようね。

斜面が大きく崩れると、崩れた土砂で川がせき止められて上流側の水位が上がり、低い場所が水没することもあるから、地震が収まってもしっかり注意が必要だよ。



災害状況図



災害状況図(拡大図)

